

## 10.2.1 方向依存性測定実施例




図10.16 方向依存性の測定配置写真








図10.17 方向依存性の測定配置図



**図10.18 HPI-5000 シンチレーションサーベイメータの方向依存性 (ピッチ:30°)**



**図10.19 TGS-121 GMサーベイメータの方向依存性 (ピッチ:30°)**



**HPI-5000シンチレーションサーベイメータの方向依存性(ピッチ:10°)**

**TGS-121 GMサーベイメータの方向依存性(ピッチ:10°)**